

Procedure -80 en -20 vriezers FHML/FPN

Inleiding

Alle vriezers die onder de procedure vallen, zijn aangesloten op het gebouwenbeheersysteem (GBS) van de Universiteit Maastricht. Via het GBS wordt op afstand de status van de vriezer bewaakt. Een storing wordt veroorzaakt door overschrijding van een grenswaarde. De temperatuur grenswaarde van de vriezer dient ingesteld te zijn op minimaal 5°C onder de ingestelde temperatuur (low alarm) en minimaal 10°C boven de ingestelde temperatuur (high alarm) van de setwaarde, bijvoorbeeld setwaarde -80°C, low alarm -85°C, high alarm -70°C.

Bij een overschrijding van de grenswaarde wordt na een ingebouwde tijdsvertraging van 1 uur, een melding gemaakt naar het GBS.

Verantwoordelijkheden voor vakgroepen FHML/FPN

Indien vakgroepen FHML/FPN met vriezers gebruik maken van het gebouwbeheerssysteem, dan maakt de vakgroep inherent deel uit van de 'Procedure beheer -80 en -20 vriezers' beheerd door Facility Services (FS).

Hieronder volgen een aantal zaken die van belang zijn voor de vakgroepvoorzitters en beheerders

- De beheerder van een vriezer is en blijft verantwoordelijk voor de aanwezige materialen in de vriezer.
- De beheerder van de vriezer dient uiterst zorgvuldig te zijn bij het openen en sluiten van de vriezer. De deur dient te allen tijde goed gesloten te worden.
- De beheerder van een vriezer dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van een bellijst op elke vriezer. De beheerder is ook verantwoordelijk voor het actueel houden van deze bellijst, als ook voor de bereikbaarheid van minimaal 1 contactpersoon die op de lijst vermeld staat.
- Bij een storingsmelding buiten kantooruren dient de opgeroepen beheerder zelf te beslissen welk tijdstip hij aanwezig is bij de vriezer. De storingsopvolging van de FS-wachtdienstmedewerker stopt hier en deze kan huiswaarts keren. De beheerder zal contact opnemen met de beveiliging voor toegang tot het pand. Medewerkers mogen niet alleen het pand betreden.
- De beheerder is verantwoordelijk de aanwezige inhoud in makkelijk te hanteren bakken te bewaren, zodat bij eventuele ontruiming dit geen onnodige vertraging oplevert. Hieruit volgt dat het overplaatsen van de inhoud van een defecte vriezer naar een reserve vriezer een taak is van de beheerder.
- Alleen werken is niet toegestaan.
- Bij het niet opnemen van de telefoon van de achterwachtdienstregeling, stopt de dienstverlening door FS. Ontstane schade is dan voor rekening van de vakgroep, de vakgroep is en blijft verantwoordelijk.